

## 令和6年度 上水道水質検査結果

### 【配水系統】敷地受水点

【探水地点】万瀨配水末端蛇口

○水道法に基づいて検査する

51	濁度	2度以下	0.1未満									
		適合										

※1 総トリハロメタンとはクロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の総和